

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-0012600611

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Sonora

Municipio / Alcaldía
Hermosillo

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Hermosillo

Vialidad Calle Jesús García

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia - Centro

Otra localización
Esquina Guadalupe

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Conjunto Arquitectónico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Parroquia

Nombre Original y/o Tradicional Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Nombre Actual Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Parroquia

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Propiedad privada - Persona Física

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

Sin información

Fundación

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XIX

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. Fue construida por Don Pascual Iñigo, casado con la Señora Trinidad Hugues, ambos son devotos de la Santísima Virgen del Carmen.
2. Don Pascual residía en donde actualmente esta el Colegio Central. Fue hacendado, industrial y comerciante .
3. Se erigió como capilla particular de los Iñigo, dentro de los terrenos de su hacienda.
4. Los cimientos se empezaron en el año de 1832.
5. Los trámites para el permiso eclesiástico requerido para construir la capilla, los hizo Don Pascual ante el Señor Gobernador de la Mitra en sede vacante, X Presbítero Don Ignacio Quiroz y Mora , en enero de 1837.
6. La construcción se terminó el 15 de febrero de 1842 (en otras fuentes se asentó que fue en 1840).
9. Llegó a la dignidad de parroquia el 16 de julio de 1900.
10. El padre Salvador Andrade estuvo a cargo de la capilla del Carmen, de 1944-1972 construyó la casa cural, que hoy es el monasterio de la Resurrección.
11. El primer párroco fue el Señor cura Don Ignacio de la Torre quien estuvo de 1970 a 1972.
12. Fue sucedido por el Señor cura Don Arturo Leol, que emprendió en 1972 la restauración de la fachada del templo, habiéndola terminado en 1979.
13. Actualmente como tercer párroco de la Parroquia del Carmen se encuentra el Señor Presbítero José Esteban Sarmiento, que ha remodelado el altar y reparado el interior del templo.
14. La plaza del Carmen se inauguró en la misma fecha de erección y bendición de la capilla, el 15 de febrero de 1842.
15. Ha sido restaurada totalmente por el actual municipio que presidió la Señora Alcaldesa Alicia Arellano.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Piedra

Descripción del acabado

Concreto y piedra

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho 0.90 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes TABIQUE

Forma de techumbre BÓVEDA DE CAÑÓN

Altura aproximada Sin información

Descripción

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso