

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Templo de San Francisco de Asís
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-0012600290

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Sonora

Municipio / Alcaldía
Atil

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Atil

Vialidad Calle Francisco I. Madero

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia

Otra localización
Frente a la Plaza

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Conjunto Arquitectónico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Nombre Original y/o Tradicional Templo de San Francisco de Asís

Nombre Actual Templo de San Francisco de Asís

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

Sin información

Fundación

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XX

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. El templo original estuvo situado del lado izquierdo y hacia atrás . Lo único que quedan son algunos arranque de muros en ruinas.
2. La primera iglesia se la atribuye al Padre Francisco Eusebio Kino. Para 1730 se había iniciado la construcción de otra. En 1756 el Padre Ignacio Pfefferkorn llegó a establecer una cabecera. La iglesia fue dañada en 1751 y sirvió casi como cuartel hasta 1763 . El Padre José Haffenrichter se hizo cargo hacia 1761, Luis Vivar, y Francisco Villaroya en 1763, al año siguiente Ramón Rivero, en 1765 el Padre José Neve, y luego José Pío Laguna . Después de la expulsión de los jesuitas, los franciscanos se hicieron cargo y había sólo una capilla sin adornos, pero antes de 1786 ya la habían agrandado. El primer franciscano que estuvo allí fue José Soler que sirvió hasta 1774, con la asistencia de Felipe Guillén, este último fue muerto por los apaches, y enterrado el 28 de Abril de 1778. Los Padres José María Espinoza y Juan Gorgol también ayudaron a soler. De 1774 a 1775, Antonio Ramos tomó el cargo; Tomás Eixarch de 1776 a 1781; Félix Gamarra de 1777 a 1779. Gorgol en 1787; Juan Bautista Llorens; Francisco Moyano de 1790 a 1817. En 1830 se reportó ser visita de Oquitoa con una capilla y dos cuartos. En 1921 existían unas paredes de adobe con una espadaña y dos campanas; en 1958 se encontraba todo en ruinas.
3. Este templo fue construido en el año de "1926 ", según inscripción en la entrada y también tiene unas iniciales "F.V.P. y M.H.O." .

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

(Almada,71)

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado rústico con pintura

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes ADOBE Y LADRILLO

Ancho 0.60 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes CORO DE MADERA

Forma de entrepiso Plana

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes ARMADURA DE MADERA Y LÁMINA GALVANIZADA

Forma de techumbre Inclínada a dos aguas

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.](#)

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 21/06/1980

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso