

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Templo de Nuestra Señora de Loreto
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-0012600291

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa
Sonora

Municipio / Alcaldía
Bacadéhuachi

No se cuenta con la ubicación

Localidad / Colonia
Bacadéhuachi

Vialidad Calle Independencia

Número exterior Sin información

Asentamiento humano Colonia

Otra localización
Entre Hidalgo y Juárez

IDENTIFICACIÓN

Clasificación Conjunto Arquitectónico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Nombre Original y/o Tradicional Templo de Nuestra Señora de Loreto

Nombre Actual Templo de Nuestra Señora de Loreto

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Patrimonio perdido

Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH Sin información

Declaratoria de Monumento Histórico Sin información

Folio y Denominación ZMH

Sin información

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sin información

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sin información

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Sin información

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Sin información

Advocación Actual

Sin información

Fundación

Sin información

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVII

Intervenciones Sin información

Información histórica

1. Templo construido en el siglo XVII. En 1887 por un temblor de fuerte intensidad se cayeron las torres las que fueron reconstruidas por el Arquitecto Miguel Castillo en 1929, recortando la proporción de las mismas y dejando sólo el primer cuerpo y un cupulín, como remate.
2. Fundación misionera de 1645. La primera Iglesia fue construida por Marcos de Río o por Juan Betancur, primer residente jesuita en la zona del Oro entre 1662 y 1671, construyó en 1709 la iglesia y que se quedó hasta 1741. El visitador Aguirre describió la iglesia 25 años más tarde y también fue su residente. En 1741 se hizo cargo Francisco Pimentel y de 1749 a 1764 Manuel Aguirre quien construyó dos capillas, la de Nuestra Señora de Loreto y la de la Señora de Dolores, antes de la expulsión de los jesuitas el Padre Aguirre recibió la ayuda de José Liébana. En 1887 la iglesia fue dañada a causa de un temblor, en el actual siglo se construyeron las torres que se habían caído. El retablo que conserva es del siglo XVIII.

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: Sí

Tipo de estructura Sin información

Ubicación Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

(Almada; 78) (Eckhart; 90-96) (Nentvig's; 93) (Roca; 225-227) (Aguirre; 1764) (Burrus; Misiones Norteñas. 89-97).

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Sin información

Descripción del acabado

Aplanado de cal-arena

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes LADRILLO

Ancho 1.00 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Forma de entrepiso Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Ladrillo

Forma de techumbre ABOVEDADA, CAÑÓN CORRIDO

Altura aproximada Sin información

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Sin información

Descripción

Sin información

 *La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.*

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Dos escaleras de caracol

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso